

# 连云港市工地扬尘管控督查通报

(2023 年第 5 期)

连云港市工地扬尘管控工作领导小组办公室 2023 年 11 月 10 日

---

2023 年 11 月 3 日至 11 月 10 日，对 13 项工地开展扬尘防治督查工作，从检查情况来看，2 项工地扬尘防治长效管理保持较好，6 项工地主要存在裸露土方、临时堆土、围墙围挡内侧堆放散装材料覆盖不到位，场内建筑垃圾未能及时清运或覆盖，硬化路面（泥浆、积尘、渣土）未清理、机械施工未湿法作业等扬尘问题，已责令责任单位迅速整改到位，属地、条线监管部门跟踪落实。

下一步，要求各监管部门举一反三，加大工地扬尘污染问题的管控和整治力度，优化整合监管力量，强化一线攻坚力量，开展常态化督查检查；各建设、施工、监理单位，提升主体意识，进一步加强扬尘防控，提高防控标准，开展自查整改，强化工地扬尘长效管理。

附件：工地扬尘防治红黑榜

(此页无正文)

---

报：市政府主要领导，分管副市长，市政府秘书长、分管副秘书长。

送：领导小组各成员单位。

---

# 工地扬尘防治红榜

## 一、上悦花园项目

工程地址：连云港灌南县金御名城东，灌河路北

检查时间：2023年11月6日

建设单位：连云港华玺房地产有限公司

监理单位：南通铁军监理咨询有限公司

施工单位：南通四建集团有限公司

上榜理由：现场文明施工保持较好，场内道路干净整洁，裸土覆盖等降尘措施落实到位。

现场照片：



## 二、恒基锦苑项目

工程地址：灌南县新东北路以东，军民路以南

检查时间：2023年11月3日

建设单位：灌南中地置业有限公司

监理单位：大洲设计咨询集团有限公司/连云港华连建设工程  
监理有限公司

施工单位：深圳中瑞建工集团有限公司

上榜理由：道路每日定时清扫并洒水降尘，道路硬化百分百，  
裸土覆盖百分百，脚手架安全网密闭。

现场照片：



# 工地扬尘防治黑榜

## 一、书香楼项目项目

工程地址：海昌北路 121 号

检查时间：2023 年 11 月 7 日

建设单位：连云港金鹰国际购物中心有限公司

监理单位：连云港市正方建设监理有限公司

施工单位：南通四建集团有限公司

问题描述：未按照省市场扬尘污染防治要求严格落实工地扬尘管控“六个百分百”，建筑垃圾未覆盖、地面积尘严重、喷淋设备损坏严重不能正常使用等施工扬尘污染问题。

现场照片：



## 二、连云港忠达玉兰园西区 1-3 号楼项目

工程地址：江化南路 2 号

检查时间：2023 年 11 月 8 日

建设单位：连云港忠达房地产开发有限公司

监理单位：江苏航宇工程管理有限公司

施工单位：江苏筑广之星建设集团有限公司

问题描述：未按照省市扬尘污染防治要求严格落实工地扬尘管控“六个百分百”，存在裸土未覆盖到位、地面钢板积尘严重等施工扬尘污染问题。

现场照片：



### 三、木质家居装饰材料产品制造工程项目

工程地址：开发区大浦路 89 号

检查时间：2023 年 11 月 9 日

建设单位：江苏中环新能源科技有限公司

监理单位：江苏协同项目管理有限公司

施工单位：江苏亿铭通建设有限公司

问题描述：现场扬尘管控“六个百分百”不达标，地面硬化不到位，场地杂乱。

现场照片：



### 四、8MW+海上风电叶片工程项目

工程地址：先锋路南、花果山大道东

检查时间：2023 年 11 月 3 日

建设单位：连云港京辉房地产开发有限公司

监理单位：江苏华盛工程咨询股份有限公司、江苏万源工程咨询有限公司

施工单位：福建卓越建设集团有限公司

问题描述：裸土覆盖不到位，场地道路积尘较多。

现场照片：



## 五、苏港环保科技 1.5 万吨/年废催化剂综合利用项目

工程地址：徐圩新区石化产业基地精细化工园区石化四道

检查时间：2023 年 11 月 6 日

建设单位：江苏苏港环保科技有限公司

监理单位：江苏万通工程项目管理有限公司

施工单位：中国化学工程第十三建设有限公司

问题描述：现场主要道路积尘严重未及时清扫、洒水；车辆冲洗设施未使用；部分裸土未采取覆盖措施。

现场照片：







## 六、高级中学建筑工地

工程地址：伊山镇黑龙江路 8 号

检查时间：2023 年 11 月 10 日

建设单位：灌云县教育局

监理单位：连云港市科力建设监理有限公司

施工单位：中国建筑第二工程局

问题描述：西门北侧围挡喷淋未开、出入车辆进出未冲洗、地面积尘未冲洗。

现场照片：



